

Überwachungsbericht Wasserwirtschaft

Veröffentlicht am: 30.01.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Cosun Beet Company GmbH & Co. KG
Betriebsanschrift (Standort)	Bluthsluster Straße 24 17389 Anklam
IED-Nr.:	6.4.b.ii
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.24.1 EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Landkreis Vorpommern-Greifswald, untere Wasserbehörde
Kontakt	Herr H. Brandenburg, Tel.: 03834/8760 3263

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21.11.2022
Grund der Besichtigung:	Überwachung nach § 52 i. V. m. § 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern untere Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald SG Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

nein ja

weitere Maßnahmen:

keine Zusätzliche Vor-Ort Besichtigung Nachträgliche Anordnung

sonstige :

* Mängelformen:

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.]